

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen
		Seite 1



## Raum 1.05

Abbildung ST1 Wasserschaden und Holzwurmbefall an Decke R1.05



Abbildung ST2 Vollständige Konsolle ohne Schaden R1.05 Wand B

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 2



## Raum 1.05

Abbildung ST3 Oberflächenschaden an Wand C im Raum 1.05



Abbildung ST4 Mäusefraß und Holzwurmbefall an Decke und Deckenanschlussbrett in Raum 1.05 Wand A und D

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen
		Seite 3



## Raum 1.05

Abbildung ST5 Mäusefraß und Feuchteschaden in der Wandecke Wand A und Wand D



Abbildung ST6 Leiste auf offener Schwundfuge R1.05 Wand B

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 4

## Raum 1.05



Abbildung ST7 Feuchteschaden und Fehlstelle an Konsole R1.05 Wand B



Abbildung ST8 Fehlende Konsole im Vordergrund, Ausbrüche an Konsole im Hintergrund im Raum 1.05 Wand B

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 5

## Raum 1.05



Abbildung ST9 Fehlende Konsole, Wasserschaden, herunterhängendes Abdeckprofil der Decke, falsches Wandprofil in Raum 1.05 Wand A



Abbildung ST10 Ausbruch im Dielenboden Raum 1.05

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Otterdingen
		Seite 6

## Raum 1.05



Abbildung ST11 Wasserschaden und herabhängende Abdeckprofile an Decke Raum 1.05



Abbildung ST12 Wasserschäden an Decke Raum 1.05

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 7



## Raum 1.06

Abbildung ST13 Stromleitungen, Strak verschwärzte Oberflächen in R1.06



Abbildung ST14 Tür 1.07 Ausgebrochen und fehlende Nutwange an Zarge  
Frageschädigtes Holz

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen
		Seite 8



## Raum 1.06

Abbildung ST15 Überarbeitet Decke im Raum 1.06, glänzend schwarz, krepierete Lackierung, Wände matt schwarz



Abbildung ST 16 Rückwandplatte an Wand D im Raum 1.06, vermutlich eine Uhrenkonsole, Platte und Konsole fehlen

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen
		Seite 9

## Raum 1.06



Abbildung ST17 Abdruck einer Rosette: über dem Ofen war vermutlich ein Gestänge zum Trocknen von nassen Kleidern angebracht, das an der Decke verankert war. Darunter ist der Lack nicht verschwärzt.



Abbildung ST18 Frageschädigtes Holz im Raum 1.06 rechts neben Ofenrückwand

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 10



## Raum 1.06

Abbildung ST19 Reparierte Stelle wegen Mäusefraß im Raum 1.06, Wand C,D



Abbildung ST20 Tür 1.07 im Raum 1.06 Ausgebrochene Nutwange in der unteren Füllung

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 11

## Raum 1.06



Abbildung ST21 Tür 1.07 im Raum 1.06 Ausgebrochenen Nutwangen an oberer Füllung



Abbildung ST22 Fehlendes Abdeckprofil an Decke Raum 1.06

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 12



## Raum 1.06

Abbildung ST23 Raum 1.06 Wand D, Ausgerissene Stelle im Gesimsbereich  
Fehlende Profilleiste, Nagelsspuren

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 13




## Raum 1.07

Abbildung ST24 Raum 1.07, Wand C, fehlende Konsole, gelockertes Gesimsbrett, Nagelspuren in Wandbrett



Abbildung ST25 Raum 1.07, Stark gelöste Deckenteile, ca. 6 qm sind bereits heruntergefallen und liegen auf dem Boden

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 14



## Raum 1.07

Abbildung ST26 Fehlende Konsole an Wand C von Raum 1.07



Abbildung ST27 Raum 1.07, Ecke zwischen Wand C und D: Feuchteschäden  
Mäusefraß, fehlende Profilteile

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 15

## Raum 1.07



Abbildung ST28 Raum 1.07, Wand B, Fehlende Sockelleiste



Abbildung ST29 Decke in Raum 1.07: Stark gelockerte Deckenbretter und Abdeckprofile

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Otterdingen
		Seite 16




## Raum 1.07

Abbildung ST30 im Vordergrund der Putz im fehlenden Fensterloch  
Gelöste Wandbretter und Profilleisten, fehlende Konsole



Abbildung ST31 Stark geschädigte, sehr rund verzogene Deckenbretter  
durch Feuchteinbruch, Schimmelbelag, stark gelöste Abdeckprofile

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 17
--------------------	---	--



## Raum 1.07

Abbildung ST32 Wand C an Fenster R1.22  
Frasgeschädigte Profilkante am Übergang  
zwischen Wandverkleidung zu Fensterfutter



Abbildung ST33 Teile des Mittefeldes der Decke im Raum 1.07

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 18

## Raum 1.07



Abbildung ST34 Heruntergebrochenen Deckenbretter aus Raum 1.07



Abbildung ST35 Heruntergebrochenen Deckenprofile aus Raum 1.07

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Otterdingen Seite 19
--------------------	---	---

## Raum 1.07



Abbildung ST36 Heruntergebrochenen Deckenprofile aus Raum 1.07



Abbildung ST37 Riss eines vormals verleimten Wandbrettes der Wand D  
in Raum 1.07

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 20




## Raum 1.07

Abbildung ST38 Detail eines stark durch Feuchteschaden gerundeten Deckenbretts, mit Schwundriss und Schimmelbelag

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 21
--------------------	---	--

## Fenster Nummerierung Obergeschoss



Gesamtmaße (lichte Breite und lichte Höhe der Innen-Futter):

Fenster der Stuben	1100 x 790 mm	Fenstertyp A, B, C, D
Fenster im OG des Treppenflurs	1110 x 800 mm	Fenstertyp G
Fenster der Stuben Raum 1.05	1100 x 790 mm	Fenstertyp E
Fenster im Stallbereich OG	1200 x 820 mm	Fenstertyp F
Fenster in Küche OG	1100 x 790 mm	Fenstertyp F
Fenster im EG:	1240 x 810 mm	Fenstertyp I
Fenster im EG:	1240 x 900 mm	Fenstertyp H

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 22

### Fenstertypen

Typ A	F1.15 F1.22 F1.23	OG Raum 1.05 OG Raum 1.07 OG Raum 1.07	Doppelflügelige Fenster aus der Entstehungszeit, von 1788, ohne Schlagleisten, Bleistege, mit Querkämpfer und Oberlicht, verzierte Eckwinkelbänder
Typ B	F1.18 F1.19	OG Raum 1.06 OG Raum 1.06	Doppelflügelige Fenster aus dem späten 18.Jahrhundert, Bleistege, mit Schlagleisten, mit Querkämpfer und Oberlicht, verzierte Eckwinkelbänder
Typ C	F1.17 F1.20 F1.21	OG Raum 1.06 OG Raum 1.07 OG Raum 1.07	Doppelflügelige Fenster aus dem späten 18.Jahrhundert, Bleistege, mit Schlagleisten, mit Querkämpfer und Oberlicht, schlicht eckige Eckwinkelbänder
Typ D	F1.16	OG Raum 1.05	Doppelflügelige Fenster aus dem späten 18.Jahrhundert, Bleistege, mit Schlagleisten, ohne Querkämpfer und Oberlicht, verzierte Eckwinkelbänder
Typ E	F1.13 F1.14	OG Raum 1.05 OG Raum 1.05	Doppelflügelige Fenster aus dem späten 19.Jahrhundert, Bleistege, mit Schlagleisten, ohne Querkämpfer und Oberlicht, schlicht eckige Eckwinkelbänder
Typ F	F1.11 F1.12 F1.03 F1.04 F1.05	OG Raum 1.04 OG Raum 1.04 OG R1.02 Lager OG R1.02 Lager OG R1.02 Lager	Doppelflügelige Fenster aus dem frühen 20.Jahrhundert, Holzsprossen, mit Schlagleisten, ohne Querkämpfer und Oberlicht, schlicht eckige Eckwinkelbänder
Typ G	F1.01	OG R1.01 Flur	Doppelflügelige Fenster aus dem frühen 20.Jahrhundert, ohne Holzsprossen, mit Schlagleisten, ohne Querkämpfer und Oberlicht, schlicht eckige Eckwinkelbänder
Typ H	F0.09	EG	Doppelflügelige Fenster um 1980, ohne Holzsprossen, mit Schlagleisten, ohne Querkämpfer und Oberlicht, schlicht eckige Eckwinkelbänder
Typ I	F0.05 F0.06 F0.07 F0.08	EG	Doppelflügelige Fenster aus dem frühen 20.Jahrhundert, ohne Holzsprossen, mit Schlagleisten, ohne Querkämpfer und Oberlicht, schlicht eckige Eckwinkelbänder
Typ J	F0.02 F0.03 F0.04	EG	Einflügeliges Fenster aus den 1970er Jahren

Das Fenster im OG Flur wird nicht näher beschrieben. Die Fenster vom Typ H bis J wurden nicht näher untersucht, da sie entfallen!

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 23

### Abbildungen



Abbildung F1.22

Fenster F1.22 im Raum 1.07 -

Typ A

Vorlage für die Rekonstruktion des Fensters links daneben (Bedarfsposition) siehe auch Konstruktionszeichnung

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 24



Abbildung F2 Fenster F1.22 im Raum 1.07 - Typ A

Außenflächen der Flügel

Zu rekonstruierendes Fenster laut Leistungsverzeichnis (siehe Konstruktionszeichnung)

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen
		Seite 25



**Abbildung F3** Fenster F1.22 im Raum 1.07 Typ A Oberlichtflügel Außenseite  
Zu rekonstruierendes Fenster laut Leistungsverzeichnis (siehe Konstruktionszeichnung)



**Abbildung F4** F1.24 und F1.25

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 26



Abbildung F5  
Fenster F1.13 im Raum 1.05  
Fenstertyp E  
Vorlage für die Rekonstruktion  
des  
Fensters links daneben  
(Bedarfsposition)  
siehe auch  
Konstruktionszeichnung

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 27



Abbildung F6  
Fenster F1.13 im Raum 1.05  
Außenflächen der Flügel  
Vorlage für die  
Rekonstruktion des  
Fensters links daneben  
(Bedarfsposition) siehe auch  
Konstruktionszeichnung

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 28



Abbildung F7 Fenster F1.13 im Raum 1.05\_Gereinigte Lackfläche

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 29



Abbildung F8 Fenster F1.13 im Raum 1.0 Position eines zugemauerten (?) Fensters für eine Bedarfsposition zur Rekonstruktion

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 30



Abbildung F9  
F1.11 Küche - Fenstertyp

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 31



Abbildung F10

F1.03 Lager - Fenstertyp

OG über Stall

Identischer Fenstertyp wie

R1.04

Küche

Insgesamt existieren 3

Fenster

dieses Typs im Raum 1.04

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen
		Seite 32



Abbildung L1

Nicht zugeordnet

Bauzeitliche Fensterläden  
Innenansicht mit den  
Schnappriegeln im  
Kämpferbereich und den in  
den Fenstersims  
eingreifenden  
Riegel

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 33



Abbildung L2

Nicht zugeordnet

Stark verwitterter  
Fensterladen von  
der Wetterseite

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen
		Seite 34



Abbildung L3  
Schnappriegel in Höhe des Querkämpfers am bauzeitlichen Nagel



Abbildung L4  
Langband am bauzeitlichen Laden




Abbildung L5  
Zuziehring am bauzeitlichen Laden

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 35



Abbildung L6

nicht zugeordnet

Laden eines

Fensters

für Fenster ohne

Querkämpfer

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 36



Abbildung L7

Nicht zugeordnet

Laden aus Abb.L6

Innenansicht

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 37



Abbildung L8

Laden F1.07 Obergeschoss Raum 1.02 Lager über Stall

1920/30er Jahre



Abbildung L9

Nicht zugeordnete Läden im 1.Dachgeschoss

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 38



Abbildung T1  
Tür zur KücheT1.03  
Ansicht vom  
Treppenflur

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 39



Abbildung T2  
Tür zur Küche  
T1.03  
Ansicht von der  
Küche

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 40



Abbildung T3  
Das offene Schloss der Küchentür  
T1.03



Abbildung T4  
Langband der Tür in der Küche  
T1.03  
Verrußte und verkrustete  
Oberfläche

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 41



Abbildung T5  
Außenansicht  
Eingangstür

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 42



Abbildung T6  
Innenansicht  
Eingangstür

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 43

### Detailabbildungen



Abbildung T7

Stark abgewitterte  
und in der  
Holzsubstanz  
zerstörte  
Holzstruktur



Abbildung T8

Wie Abb. 3  
Originaler Knauf

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 44



Abbildung T9

Das nicht originale  
Kastenschloss




Abbildung T10

Ockerfarbener  
Überzug

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 45



Abbildung T11

**Gewölbekeller-Tor**

Außenseite



Abbildung T12

**Gewölbekeller-Tor**

Innenseite

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 46



Abbildung T13

Verwitterte untere  
Kanten

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 47



Abbildung T14

Gewölbekellerabgang, Tür

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 48



Abbildung T15

Gewölbekellerabgang, Tür

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen
		Seite 49



Abbildung T16  
Stalltür zwischen den beiden Ställen Dorfseite



Abbildung T17  
Stalltür zwischen den beiden  
Ställen



Abbildung T18  
Stalltür zwischen den beiden Ställen  
Ställen \_Wohnhaus-Seite



Abbildung T19  
Stalltür zwischen den beiden  
Stallseite

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen
		Seite 50

Abbildung T20/21/22: Tür Raum über Stube 1.07 (Richtung Ortsmitte) R2.06



Abbildung T23/24: Tür Raum über Stube 1.05 (Richtung Ortsausgang) R2.05



13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 51

Abbildung T25/26: 1. Tür Raum über Stall Südost (Richtung Ortsausgang) R2.04



Abbildung T27/28: 2. Tür Raum über Stall Südost (Richtung Ortsausgang) R2.04



13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen
		Seite 52

Abbildung T29/30: 1.Tür Raum über Stall Nordwest (Richtung Ortsmitte) R2.02



Abbildung T31/32: 2.Tür Raum über Stall Nordwest (Richtung Ortsmitte) R2.02



13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 53



Abbildung TR1  
Blockstufentreppe vom  
Obergeschoss zum 1.Dachgeschoss

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 54



Abbildung TR2  
Treppenansicht  
vom OG Flur

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Offerdingen Seite 55



Abbildung TR3  
Ausgebrochene  
Trittkanten



Abbildung TR4  
Nut für die  
Aufnahme  
der Brettstaketen

13. September 2019	Schadensbilder in den drei Wirtsstuben, der Fenster, Läden, Türen und der Blockstufentreppe	Ehemaliges Gasthaus Goldener Ochsen in 72131 Ofterdingen Seite 56



Abbildung TR5  
Ausgebrochene  
Trittkanten von  
oben



Abbildung TR6  
Treppenansicht Untersicht